

EMEF “Raquel Jane Miranda”



Infiltração decorrente da chuva em virtude de falhas na cobertura da escola (“casa” de insetos formada por causa da umidade).



Forro manchado e com “barriga” em consequência de infiltrações por causa de chuva.